



Electronic kitchen scale
Balance de cuisine électronique
Elektronische keukenweegschaal
Báscula de cocina electrónica

987150

INSTRUCTIONS FOR USE02
CONSIGNES D'UTILISATION12
GEBRUIKSAANWIJZINGEN22
INSTRUCCIONES DE USO32







Thank you!

Thank you for choosing this HIGHONE product. HIGHONE products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

2

EN

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Specifications

B

Product usage

Main function
To install or replace battery
LCD
Buttons illustration
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Storage

A

Product overview

Parts

- A** Weighing surface
- B** Display
- C** Battery compartment cover

Specifications

Model:	987150
Maximum capacity:	5kg/11lb
Batteries:	1x 3 V, CR2032 lithium button-cell battery

Main function


- With high precision load cell
- Water & milk volume measuring function
- Low battery and over loaded warning function
- Zero & tare function
- Auto off function

To install or replace battery

Depending on the model of your scale, different battery type is required. Find the battery type of your scale, and replace the battery as follows:

The scale is operated by one CR2032 (3V) lithium battery (included). Before first use, remove the insulation strip at the battery compartment.

1. Open the battery compartment cover.
2. Remove the old batteries (if any) using a sharp object as shown in the picture. Install one CR2032 (3V) lithium battery. Make sure the positive (+) is facing upwards.




Battery baffle



HINT: Make sure one side of the battery is placed underneath the battery baffle, then push the other side of the battery until it clicks and secured.

3. Close the battery compartment cover.

LCD



① Zero weight

② Working modes (weight / water / milk)

③ Volume unit (lb:oz)

④ Volume unit (fl'oz)

⑤ Volume unit (ml)

⑥ Weight unit (g)

⑦ Negative value

⑧ Tare weight



Weight mode



Milk volume mode



Water volume mode

Buttons illustration


UNIT Mode conversion, unit conversion




Turn on / Turn off / Zero / Tare

Mode and unit conversion

After turning on the scale, press «UNIT» button to select mode as shown below:





Operation




Weighing mode


1. Place the scale on a solid and flat surface.
2. Place bowl (if used) on the scale.
3. Press **ZERO** to turn on the scale.
4. Wait until LCD shows "0" to start weighing. Press **UNIT** to convert to weight mode if needed.
5. Load weighing object on to start weighing. LCD will show the weight reading.
6. If the weighing object is water or milk, press **UNIT** button to choose volume mode and view the volume of weighing object.


Volume indication mode

1. Place the scale on a solid and flat surface.
2. Press  to turn on the scale.
3. Wait until LCD shows "0", and press **UNIT** button to choose "Water" or "Milk" mode.
4. Put a container for the liquid onto the scale platform.
5. Press  button to reset LCD to "0".
6. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
7. Press **UNIT** button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.





“ZERO” or “TARE” function

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get the weight reading. Press  button to reset the LCD reading to “0” before adding next load. You can repeat this operation.


**Condition 1: “ZERO” function**

When total sum of all loads on scale < 4% of scale’s max. weight capacity. (4% = 80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)



LCD will show ----- or 0g each time  is pressed. ----- means not stable, please wait for a moment. 0g and an icon 0 on the left side of LCD mean ZERO function is activated. Max. weight capacity remains unchanged.


**Condition 2: “TARE” function**

When total sum of all loads on scale > 4% of scale’s max. weight capacity. (4% = 80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)


LCD will show ----- or 0g each time  is pressed. ----- means not stable, please wait for a moment. 0g and an icon T on upper left corner of LCD mean TARE function is activated. Max. weight capacity is reduced by the total weight of all loads.



Under this condition:


By pressing , you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press  to reset LCD reading to “0” again.

Auto shut off

Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 2 minutes.

Manual shut off

- To maximize battery life, always press  again to turn off the scale after using.
- When display shows weight reading, press  for 3 seconds to turn off the scale.

Warning indicators

1. Replace with a new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage. Max. weight capacity is indicated on the scale.

Cleaning and maintenance

- Clean the scale with slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical/corrosive cleaner. Keep the scale in cool dry place.
- All plastics parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. (Avoid contact with acids citrus juice.)
- Always use the scale on a solid, flat surface, keep the scale unmoved when weighing.
- This product is precision instrument, please handle with care; Do not strike, shake or drop the scale.
- If fail to turn on, please check whether battery(ies) are installed or battery power is low.
- Keep away from high temperature, do not disassemble the scale arbitrarily.
- Designed for family use only, not for commercial use.

Storage

- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

12

FR

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Caractéristiques

B

Utilisation de l'appareil

Fonctions principales
Insertion ou remplacement des piles
LCD
Description des touches
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

A

Aperçu de l'appareil

Pièces

- A** Surface de pesage
- B** Écran
- C** Couvercle du compartiment des piles

Caractéristiques

Modèle :	987150
Capacité maximale :	5 kg/11 lb
Piles :	1 pile bouton au lithium CR2032 de 3 V


Fonctions principales

- Avec capteur de charge de haute précision
- Fonction de mesure du volume de l'eau et du lait
- Fonction d'alerte en cas de piles puissance faible et de surcharge
- Fonction zéro et tare
- Fonction d'arrêt automatique

Insertion ou remplacement des piles

Selon son modèle, votre balance peut fonctionner avec différents types de piles. Trouvez quel est le type de piles nécessaire pour votre balance et changez la ou les piles comme suit : Cette balance fonctionne avec une pile bouton au lithium CR2032 (3 V) (fournie). Avant la première utilisation, retirez la bande isolante du compartiment de la pile.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Retirez la pile usée (le cas échéant) à l'aide d'un objet pointu, comme illustré. Installez une pile bouton au lithium CR2032 (3 V). Assurez-vous que la face positive (+) est orientée vers le haut.




Plaque de retenue



CONSEIL : Veillez à ce qu'un bord de la pile soit d'abord placé sous la plaque de retenue, puis enfoncez l'autre bord jusqu'à ce que la pile s'enclenche complètement en émettant un clic.

3. Remettez le couvercle du compartiment de la pile en place.

LCD



① Poids zéro

② Modes de fonctionnement (poids/eau/lait)

③ Unité de volume (lb:oz)

④ Unité de volume (fl'oz)

⑤ Unité de volume (ml)

⑥ Unité de poids (g)

⑦ Valeur négative

⑧ Poids de la tare

 Mode Poids

 Mode Volume de lait

 Mode Volume d'eau

Description des touches


UNIT Changement de mode, conversion d'unité




Mise en marche/Arrêt/Zéro/Tare

Changement de mode et d'unité

Après avoir mis la balance en marche, appuyez sur la touche « UNIT » pour choisir le mode comme illustré ci-dessous :




Fonctionnement



Mode de pesage


1. Placez la balance sur une surface plane et solide.
2. Placez le bol (si vous en utilisez un) sur la balance.
3. Appuyez sur **ZERO** pour mettre la balance en marche.
4. Attendez que « 0 » s'affiche sur l'écran LCD avant de commencer la pesée. Appuyez sur **UNIT** pour passer au mode Poids si nécessaire.
5. Placez l'objet à peser pour commencer la pesée. L'écran LCD affichera le poids mesuré.
6. Si vous pesez de l'eau ou du lait, appuyez sur la touche **UNIT** afin de choisir le mode de mesure de volume et d'afficher le volume de l'ingrédient pesé.




Mode de mesure de volume


1. Placez la balance sur une surface plane et solide.
2. Appuyez sur **ZER** pour mettre la balance en marche.
3. Attendez que « 0 » s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche **UNIT** afin de choisir le mode « Eau » ou « Lait ».
4. Placez un récipient où verser le liquide sur le plateau de la balance.
5. Appuyez sur la touche **ZER** pour réinitialiser l'affichage de l'écran LCD sur « 0 ».
6. Versez le liquide (eau ou lait) dans le récipient. L'écran LCD affichera le volume du liquide.
7. Appuyez sur la touche **UNIT** pour choisir le mode « Poids » et afficher le poids du liquide.


Fonction « ZÉRO » ou « TARE »

Cette fonction permet de peser différents ingrédients d'affilée sans les retirer de la balance. Placez le premier ingrédient sur la balance pour obtenir son poids sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche  pour réinitialiser la mesure affichée sur l'écran LCD sur « 0 » avant d'ajouter l'ingrédient suivant. Cette opération peut ensuite être répétée.


**Cas n° 1 : Fonction « ZÉRO »**

Lorsque le poids total de tous les ingrédients placés sur la balance est inférieur à 4 % de la capacité de poids totale de la balance. (4 % = 80 g lorsque la capacité est de 2 000 g ; et de 200 g lorsque la capacité est de 5 000 g)



L'écran LCD affichera ----- ou 0 g à chaque fois que vous appuierez sur la touche . ----- signifie que la mesure n'est pas fixe, patientez alors quelques instants. Lorsque 0 g et l'icône o sont affichés sur le côté gauche de l'écran LCD, cela signifie que la fonction ZÉRO est activée. La capacité de poids max. reste la même.


**Cas n° 2 : Fonction « TARE »**

Lorsque le poids total de tous les ingrédients placés sur la balance est supérieur à 4 % de la capacité de poids totale de la balance. (4 % = 80 g lorsque la capacité est de 2 000 g ; et de 200 g lorsque la capacité est de 5 000 g)


L'écran LCD affichera ----- ou 0 g à chaque fois que vous appuierez sur la touche . ----- signifie que la mesure n'est pas fixe, patientez alors quelques instants. Lorsque 0 g et l'icône T sont affichés en haut à gauche de l'écran LCD, cela signifie que la fonction TARE est activée. La capacité de poids max. est alors réduite d'une valeur égale à la somme totale de tous les poids.



Dans ce cas :


Appuyez sur  pour voir le poids total de tous les ingrédients placés sur la balance. Si vous voulez peser des ingrédients supplémentaires, appuyez simplement sur  pour réinitialiser la mesure affichée sur l'écran LCD sur « 0 ».

Arrêt automatique

L'arrêt automatique se produit si l'écran affiche « 0 » ou la même mesure pendant 2 minutes.

Arrêt manuel

- Pour maximiser la durée de vie de la pile, appuyez toujours une nouvelle fois sur  pour éteindre la balance après l'utilisation.
- Lorsque l'écran affiche une mesure, appuyez sur  pendant 3 secondes pour éteindre la balance.

Voyants d'alerte

1. Remplacez la pile par une pile neuve.
2. Surcharge de la balance. Retirez le ou les ingrédients de la balance pour éviter de l'endommager. La capacité de poids max. est indiquée sur la balance.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humide. Ne plongez PAS la balance dans l'eau et n'utilisez PAS de produit de nettoyage chimique/corrosif. Gardez la balance dans un endroit frais et sec.
- Toutes les pièces en plastique doivent être nettoyées immédiatement après contact avec des graisses, des épices, du vinaigre ou des aliments colorés/au goût fort. (Évitez tout contact avec les jus d'agrumes acides.)
- Utilisez toujours la balance sur une surface plane et solide. Veillez à ce que la balance reste immobile pendant le pesage.
- Ce produit est un instrument de précision, veuillez le manipuler avec soin. Ne secouez pas la balance, ne la faites pas tomber et ne lui faites pas subir de chocs.
- Si la balance ne se met pas en marche, vérifiez que la ou les piles sont bien insérées et qu'elles ne sont pas usées.
- N'exposez pas la balance à des températures élevées et ne la démontez en aucun cas.
- Cette balance est conçue pour une utilisation domestique uniquement, et non pas pour un usage commercial.

Rangement

- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger l'appareil lorsqu'il est prévu de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van HIGHONE. De selectie en de testen van de toestellen van HIGHONE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van HIGHONE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de HIGHONE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

22

NL

A

**Overzicht van het
toestel**

Onderdelen
Specificaties

B

**Gebruik van het
toestel**

Hoofdfunctie
De batterij installeren of vervangen
LCD
Beschrijving van de knoppen
Werking

C

**Reiniging en
onderhoud**

Reiniging en onderhoud
Opslag

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen

A Weegoppervlak

B Scherm

C Batterijklepje

Specificaties

Model:	987150
Maximale capaciteit:	5kg/11lb
Batterijen:	1x 3 V, CR2032 lithium knoopcelbatterij

Hoofdfunctie

- Met een zeer nauwkeurig weegcel
- Meetfunctie voor water- en melkvolume
- Waarschuwing voor batterij bijna leeg en overbelasting
- Nul- en tarrafunctie
- Automatische uitschakelingsfunctie

De batterij installeren of vervangen

Afhankelijk van het model van uw weegschaal is een ander type batterij vereist. Vind het juiste type batterij voor uw weegschaal en vervang de batterij als volgt:

De weegschaal werkt op één CR2032 (3V) lithiumbatterij (inbegrepen). Verwijder voor het eerste gebruik het isolatiestrookje van het batterijvak.


1. Open het batterijklepje.
2. Verwijder de gebruikte batterijen (indien aanwezig) met een scherp voorwerp zoals weergegeven in de afbeelding. Installeer één CR2032 (3V) lithiumbatterij. Zorg ervoor dat de pluspool (+) naar boven is gericht.



HINT: Zorg ervoor dat de ene kant van de batterij onder het batterijschot is geplaatst en duw vervolgens op de andere kant van de batterij totdat deze vastklikt.

3. Sluit het batterijklepje.

LCD



① Geen gewicht

② Werkingsmodi (gewicht / water / melk)

③ Volume-eenheid (lb:oz)

④ Volume-eenheid (fl'oz)

⑤ Volume-eenheid (ml)


⑥ Gewichtseenheid (g)

⑦ Negatieve waarde

⑧ Tarragewicht

 Weegmodus

 Melkvolume-modus

 Watervolume-modus

Beschrijving van de knoppen


UNIT Modusconversie, eenheidsconversie




In-/Uitschakelen/Nul/Tarra

Modus- en eenheidsconversie

Druk na het inschakelen van de weegschaal op de knop 'UNIT' om de modus te selecteren zoals hieronder weergegeven:




Werking



Weegmodus


1. Plaats de weegschaal op een stevig en vlakke oppervlak.
2. Plaats de kom (indien gebruikt) op de weegschaal.
3. Druk op **ZERO** om de weegschaal in te schakelen.
4. Wacht totdat het LCD-scherm "0" weergeeft om te beginnen met wegen. Druk op **UNIT** om de weegmodus te wijzigen, indien nodig.
5. Leg het te wegen object op de weegschaal. Het LCD-scherm geeft het gewicht weer.
6. Als het te wegen object water of melk is, druk op de knop **UNIT** om de volumemodus te kiezen en het volume van het te wegen object af te lezen.




Volume indicatiemodus


1. Plaats de weegschaal op een stevig en vlakke oppervlak.
2. Druk op **ZER** om de weegschaal in te schakelen.
3. Wacht totdat het LCD-scherm "0" toont en druk op de knop **UNIT** om de modus "Water" of "Melk" te kiezen.
4. Plaats een houder voor de vloeistof op het weegplatform.
5. Druk op de knop **ZER** om het LCD-scherm op "0" terug te zetten.
6. Giet vloeistof (water of melk) in de houder en het LCD-scherm geeft het volume van de vloeistof weer.
7. Druk op de knop **UNIT** om de modus "Gewicht" te kiezen en lees het gewicht van de vloeistof af.


"NUL" of "TARRA"-functie

Om verschillende objecten na elkaar te wegen zonder deze van de weegschaal te verwijderen. Leg het eerste object op de weegschaal en lees het gewicht af. Druk op de knop  om de waarde op het LCD-scherm op "0" terug te zetten voordat u het volgende object aanbrengt. U kunt deze handeling herhalen.


**Toestand 1: "NUL"-functie**

Wanneer de totale som van alle objecten op de weegschaal <4% van het maximale gewichtscapaciteit van de weegschaal. (4% = 80 g wanneer de capaciteit 2000 g is; 200 g wanneer de capaciteit 5000 g is)



LCD-scherm toont ----- of 0g telkens  wordt ingedrukt. ----- betekent niet stabiel, wacht even. 0g en een pictogram o aan de linkerkant van het LCD-scherm betekenen dat de ZERO-functie geactiveerd is. Max. gewichtscapaciteit blijft ongewijzigd.


**Toestand 2: "TARRA"-functie**

Wanneer de totale som van alle objecten op de weegschaal >4% van het maximale gewichtscapaciteit van de weegschaal. (4% = 80 g wanneer de capaciteit 2000 g is; 200 g wanneer de capaciteit 5000 g is)


LCD-scherm toont ----- of 0g telkens  wordt ingedrukt. ----- betekent niet stabiel, wacht even. 0g en een pictogram T in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm betekenen dat de TARRA-functie geactiveerd is. Het maximale gewichtscapaciteit wordt verminderd met het totale gewicht van alle objecten.



In deze toestand:


Druk op  om het gewicht van alle objecten op de weegschaal af te lezen. Als u meer objecten wilt wegen, druk op  om het LCD-scherm opnieuw op "0" terug te zetten.

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling vindt plaats als het scherm gedurende 2 minuten '0' of hetzelfde gewicht weergeeft.

Handmatige uitschakeling

- Om de levensduur van de batterij te maximaliseren, druk na gebruik altijd nogmaals op  om de weegschaal uit te schakelen.
- Wanneer het scherm het gewicht weergeeft, druk 3 seconden op  om de weegschaal uit te schakelen.

Waarschuwingsindicatoren

1. Vervang door een nieuwe batterij.
2. Overbelasting van de weegschaal. Verwijder het object om schade te voorkomen. Max. gewichtscapaciteit staat aangegeven op de weegschaal.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de weegschaal met een licht bevochtigde doek. Dompel de weegschaal NIET in water en gebruik GEEN chemische/corrosieve reinigingsmiddelen. Berg de weegschaal op in een koele, droge ruimte.
- Alle kunststof onderdelen moeten onmiddellijk worden gereinigd na contact met vetten, kruiden, azijn of sterk gearomatiseerde/gekleurde voedingsmiddelen. (Vermijd contact met zuren, zoals citrussap.)
- Gebruik de weegschaal altijd op een stevig en vlak oppervlak, houd de weegschaal onbeweeglijk tijdens het wegen.
- Dit product is een precisie-instrument, behandel het met de nodige zorg. Sla, schud of laat de weegschaal niet vallen.
- Als de weegschaal niet ingeschakeld kan worden, controleer of de batterij is geïnstalleerd of dat deze bijna leeg is.
- Blijf uit de buurt van hoge temperaturen en haal de weegschaal niet zonder reden uit elkaar.
- Alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.

Opslag

- Bewaar het apparaat in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om uw apparaat in op te bergen wanneer u denkt die langere tijd niet te gebruiken.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Función principal
Instalar o cambiar la pila
Pantalla LCD
Ilustración de botones
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Almacenamiento

A

Descripción del aparato

Partes

- A** Superficie de pesaje
- B** Pantalla
- C** Tapa del compartimento de la pila

Especificaciones

Modelo:	987150
Capacidad máxima:	5 kg/11 lb
Pilas:	1 pila de botón de litio CR2032 de 3 V

Función principal

- Con célula de carga de alta precisión
- Función de medición del volumen de agua y leche
- Función de advertencia de batería baja y sobrecarga
- Función cero y tara
- Función de apagado automático

Instalar o cambiar la pila

Dependiendo del modelo de su báscula, requerirá un tipo de pila diferente. Encuentre el tipo de pila de su báscula y sustitúyala de la siguiente manera:

La báscula funciona con una pila de litio CR2032 (3 V, incluida). Antes del primer uso, retire la tira aislante del compartimento de la pila.

1. Abra la tapa del compartimento de la pila.
2. Saque la pila usada (si la hubiera) con un objeto puntiagudo como se muestra en la imagen. Inserte una pila de litio CR2032 (3 V). Asegúrese de que el positivo (+) esté hacia arriba.




Separador de la pila



CONSEJO: Asegúrese de que un lado de la pila esté colocado bajo el separador de la pila, luego empuje el otro lado de la pila hasta que esta quede sujeta mediante el sonido de un clic.

3. Cierre la tapa del compartimento de la pila.

Pantalla LCD



① Peso cero

② Modos de funcionamiento (peso/agua/leche)

③ Unidad de volumen (lb:oz)

④ Unidad de volumen (fl'oz)

⑤ Unidad de volumen (ml)

⑥ Unidad de peso (g)

⑦ Valor negativo

⑧ Peso tara



Modo de pesaje



Modo de volumen de leche



Modo de volumen de agua

Ilustración de botones


UNIT Cambio de modo, conversión de unidad



Encender / Apagar / Cero / Tara

Conversión de unidad y cambio de modo

Después de encender la báscula, pulse el botón «UNIT» para seleccionar el modo como se muestra a continuación:




Funcionamiento



Modo de pesaje


1. Coloque la báscula sobre una superficie rígida y plana.
2. Coloque un recipiente (si lo va a utilizar) en la báscula.
3. Pulse **ZERO** para encender la báscula.
4. Espere a que la pantalla LCD muestre "0" para empezar a pesar. Pulse **UNIT** para cambiar al modo de pesaje si es necesario.
5. Coloque el objeto que va a pesar para empezar a pesar. La pantalla LCD mostrará la medición del peso.
6. Si el objeto que va a pesar es agua o leche, pulse el botón **UNIT** para seleccionar el modo de volumen y ver el volumen del objeto que va a pesar.




Modo de indicación de volumen


1. Coloque la báscula sobre una superficie rígida y plana.
2. Pulse el botón **ZER** para encender la báscula.
3. Espere a que la pantalla LCD muestre "0" y pulse el botón **UNIT** para elegir el modo "Agua" o "Leche".
4. Coloque un recipiente para el líquido en la plataforma de la báscula.
5. Pulse el botón **ZER** para restablecer la pantalla LCD a "0".
6. Eche el líquido (agua o leche) en el recipiente, la pantalla LCD mostrará el volumen del líquido.
7. Pulse el botón **UNIT** para seleccionar el modo de "Pesaje" y ver el peso del líquido.


Función "CERO" o "TARA"

Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin retirar cargas de la báscula. Coloque primero la carga en la báscula y obtenga la medición del peso. Pulse el botón  para restablecer la medición de la pantalla LCD a "0" antes de añadir la siguiente carga. Puede repetir esta operación.


**Condición 1: Función "CERO"**

Quando la suma total de todas las cargas en la báscula es inferior al 4% de la capacidad máxima de peso de la báscula. (4% = 80 g cuando la capacidad es de 2000 g, 200 g cuando la capacidad es de 5000 g)



La pantalla LCD mostrará ----- o 0 g cada vez que se pulse . ----- indica que no es estable, espere un momento. 0 g y un icono "o" en el lado izquierdo de la pantalla LCD indican que la función CERO está activada. La capacidad máxima de peso es la misma.


**Condición 2: Función "TARA"**

Quando la suma total de todas las cargas en la báscula es superior al 4% de la capacidad máxima de peso de la báscula. (4% = 80 g cuando la capacidad es de 2000 g, 200 g cuando la capacidad es de 5000 g)


La pantalla LCD mostrará ----- o 0 g cada vez que se pulse . ----- indica que no es estable, espere un momento. 0 g y un icono "T" en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD indican que la función TARA está activada. La capacidad máxima de peso se reduce por el peso total de todas las cargas.

Bajo esta condición:


Si pulsa , podrá ver el peso total de todas las cargas en la báscula. Si desea pesar más cargas, simplemente pulse  para restablecer la medición de la pantalla LCD a "0" de nuevo.

Apagado automático

Se apagará automáticamente si la pantalla muestra "0" o la misma medición de peso durante 2 minutos.

Apagado manual

- Para alargar al máximo la duración de la pila, pulse siempre de nuevo para apagar la báscula después de usarla.
- Cuando la pantalla muestre la medición del peso, pulse durante 3 segundos para apagar la báscula.

Indicadores de advertencia

1. Cambie la pila por una nueva.
2. Sobrecarga en la báscula. Retire el objeto para evitar daños. La capacidad máxima de peso se indica en la báscula.

Limpieza y mantenimiento

- Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la báscula en el agua ni utilice limpiadores químicos o corrosivos. Mantenga la báscula en un lugar fresco y seco.
- Todas las piezas de plástico deberán limpiarse inmediatamente después de entrar en contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos de colores o sabores fuertes. (Evite el contacto con los zumos de cítricos ácidos).
- Utilice siempre la báscula sobre una superficie rígida y plana, y manténgala quieta al pesar.
- Este producto es un instrumento de precisión, manipúlelo con cuidado. No golpee, agite ni deje caer la báscula.
- Si no se enciende, compruebe si la pila está instalada o si la carga de la pila es baja.
- Mantenga la báscula alejada de las altas temperaturas y no la desmonte arbitrariamente.
- Está diseñado únicamente para un uso doméstico, no para un uso comercial.

Almacenamiento

- Guarde la unidad en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su unidad cuando no la utilice durante un período prolongado de tiempo.

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

Made in PRC

